



Richtlinie
DVS 3320-3

Entwurf

Dieser Richtlinienentwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Einsprüche und Änderungsvorschläge werden erbeten an den DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., Postfach 101965, 40010 Düsseldorf.

Richtlinie DVS 3320-3

Kleb- und Dichtstoffraupen Fehlerbilder und Fehlerursachen

Ausschuss für Technik im DVS
Arbeitsgruppe V 8 „Klebertechnik“

Einsprüche bis 30. Juni 2024

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zur Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Voransicht des Regelmerkes

Inhalt

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Einleitung | 3 |
| 2. | Zweck der Richtlinie | 3 |
| 3. | Technischer Anwendungsbereich | 3 |
| 4. | Definitionen und Begriffe | 4 |
| 5. | Klassifikation von Raupenfehlern | 5 |
| 6. | Bilder aus der Praxis | 31 |
| 7. | Tabelle Fehlerbild | 34 |
| 8. | Schrifttum | 35 |
| 8.1 | Regelwerke | 35 |

Voransicht des Regelwerkes