DVS - DEUTSCHER VERBAND FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V. Prüfen von Fügeverbindungen aus polymeren Werkstoffen Prüfen von Klebeverbindungen im Scher- und Schäl-Versuch



### Inhalt:

- Geltungsbereich
- 2 Beanspruchungsarten
- 3 Prüfungen
- 3.1 Art und Aufbau
- Zug-Scherversuch 32
- Druck-Scherversuch 33
- 34 Schälversuch
- Beurteilung
- 5 Mitgeltende Normen und Richtlinien


#### 1 Geltungsbereich

Dieses Beiblatt behandelt das Prüfen von Klebeverbindungen polymerer Werkstoffe miteinander und mit anderen Werkstoffen mittels Scher- und Schälversuchen

# 2 Beanspruchungsarten

Die auf eine Klebung einwirkenden Kräfte treten in der Regel in Form von Zug-, Scher- oder Schälbeanspruchungen auf (Bild 1). Schälbeanspruchungen sind durch konstruktive Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.





1. Schälbeanspruchung


2. Schub-Scherbeanspruchung





3. Zug-Scherbeanspruchung 4. Zugbeanspruchung







6. Torsionsbeanspruchung

# 3 Prüfungen

Prüfungen an Klebverbindungen haben meistens verschiedene Zielsetzungen.

Nachfolgend sind einige genannt:

- Ermitteln der für eine bestimmte Klebeaufgabe geeigneten Klebeausführung und Klebstoffs,
- Ermitteln der für eine Klebeaufgabe erforderlichen Festigkeitswerte (Maximal-, Langzeitfestigkeitsverhalten)
- Ermitteln des Verformungsverhaltens einer Klebung gegenüber äußeren Kräften.
- Ermitteln des Verhaltens der Klebung unter praxisnahen Betriebsbedingungen (Festigkeit, Temperatur, Medien usw.)
- Ermitteln des Klebstoff-/materialspezifischen optimalen Vorbehandlungsverfahrens (Reinigen, Aufrauen, Beizen usw.)
- Ermitteln geeigneter Applikationsverfahren für den gang
- Weiterentwicklung einer Klebstoffrezeptur für Spezig dungen in Absprache des Anwenders mit dem K
- Überprüfung der Klebausführung nach DVS 222

### 3.1 Art und Aufbau

Die Probekörper können entweder in der For on Einz hergestellt oder aus flächigen Probeklebunge ten werden. Beim Kleben von Einzelpr vorrichtungen, um reproduzierbare K ndungen 🚄 eve len. Pro Prüfung sind für eine ausr cher istische Erfassung mindestens fünf Probekörper er

Zur Ermittlung der zu erw den und des Vern Eigen haltens einer Klebeverbil dung d hen nachfolgend beschriebene Prüfmethoden. Die zu rüfende nge In ist werkstoff-, klebstoff- und dickena e beträgt üblicherweise 10 mm.

# 3.2 Zug-Scherversuch

Beim Zug-Scherversuch werden nachfolgend näher beschriebene Proben verwendet

t gekl Einfach überlau Zug-Scherprobe

Bei der einfacl übe klebten Zug-Scherprobe ist das auftretende Biegemeinent z berücksichtigen, das den Messwert älkräf Ainflusst

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahren Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, ute in namtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur t der Inhätt Seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig beteiligt waren, ist ausgeschlossen. it der Inha ist. Eine Haftung des DVS und derjenigen, die an der Ausarbe


> für Technik, Arbeitsgruppe "Fügen von Kunststoffen" DVS, Ausschu



Bild 2. Zug-Scherprobe, überlappt geklebt.

# Streifenförmige Zug-Scherprobe aus einer Flächenklebung

Flächige Probeklebungen sind rationeller und sicherer herzustellen, erfordern aber das vorsichtige Herausschneiden der Zug-Scherproben. Bild 3 zeigt die Seitenansicht einer streifenförmigen Zug-Scherprobe, die aus einer Flächenklebung herausgeschnitten wurde. Charakteristisch sind die zwei Sägeschnitte, welche die Prüflänge  $I_n$  eingrenzen.



**Bild 3.** Zug-Scherprobe aus einer Flächenklebung, Überlappungslänge durch Sägeschnitte begrenzt.

# Doppelt gelaschte Zug-Scherprobe

Bei der doppelt gelaschten Zug-Scherprobe wirken zwei gleiche Biegemomente gegeneinander, so dass keine zusätzlichen Schälkräfte auftreten.




Bild 4. Zug-Scherprobe, doppelt gelascht.

### 3.3 Druck-Scherversuch

Beim Druck-Scherversuch werden die Scherkräfte in der Klebefläche durch Druck auf einen der geklebten Fügepartner aufgebracht. Nachstehend sind einige gebräuchliche Prüfanordnungen dargestellt.

# <u>Druck-Scherversuch (Compression Shear test) nach ASTM D 2564-02</u>

Dieser Versuch nach ASTM D 2564-2 eignet sich für PVC-Klebverbindungen.




Bild 5. Druck-Scherversuch nach ASTM D 2564-02.

# Rohr-Muffe-Klebeprüfung

Für Rohr-Muffe-Klebungen mit zylindrischer Klebfläche eignet sich die Scherprobe nach DIN 16970 (Bild 6), bzw. nach DIN EN ISO 9311-2.

Die Prüfgeschwindigkeit beträgt (5  $\pm$  0,5) mm/min. Die gro. Kraft bei der die Klebeverbindung versagt ist aufzuzeichen.

Die Scherfestigkeit "S" in MPa für jede gekleb Rro e wird der folgenden Gleichung berechnet:

$$S = \frac{F}{\pi dI}$$

### Dabei ist:

"F" die Maximalkraft in Newton

"d" der Innendurchmesser des Formteils in Millimeter

"I" die Länge der miteinander verbundenen Teile in Millimeter

Die Scherfestigkeit ist das arithmetische Mittel der Ergebnisse aus fünf Prüfungen.




Bild 6. Scherversuch nach DIN 16970. Rohr-Muffe-Klebung oder ähnlich geklebte Bauteile werden mit dem Druckbalken einer Prüfmaschine oder auf einer Presse auf Scherung geprüft

### 3.4 Schälversuch

Bei dünnen, flexiblen Werkstoffen erfolgen Prüfung und Brudeilung häufig anhand von Schälproben im "Rollenschluvers ch" nach DIN EN 1464 (Bild 7).




Bild 7. Probekörper für Rollenschälvers h.

# 4 Beurteilung

STM D 2

Grundsätzlich wird zw. en der qualitativen und einer quantitativen Auswertung unterschaften.

# Qualitative Auswertung:

Die Bruchbilder sind je nach Art des Klebstoffes nach DIN EN ISO 10365 bzw. 2221 auszuwerten.

# Quantitative A swert

Aus den geming en St er- bzw. Schälkräften wird über die Probengeometrie ein So er- bzw. Schälwiderstand oder eine - festigkeit vor mit. Lazu wird die gemessene Maximalkraft durch e Pro enfreite (Widerstand) oder die verklebte Fläche (Festig eit) eteilt e nach angewendeter Norm unterschiedlich).

# Wm. Itende Normen und Richtlinien

Standard

Cements for Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Plastic Piping Systems

Klebstoffe zum Verbinden von Rohren und
Rohrleitungsteilen aus PVC hart; Allgemeine Güteanforderungen und Prüfungen

Klebstoffe – Bestimmung des Schälwiderstandes von hochfesten Klebungen – Rollenschälversuch

Specification

Solvent

for

DIN EN 1465 Klebstoffe – Bestimmung der Zugscherfestigkeit hochfester Überlappungsklebungen