



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.

Merkblatt
DVS 0703

Ersetzt Ausgabe Juli 2008

Merkblatt DVS 0703

Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten von Schmelzschweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817

DVS, Ausschuss für Technik, Arbeitsgruppe "Qualitätssicherung beim Schweißen"

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zur Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Voransicht des Regelwerkes

Inhalt:

1. Anwendungsbereich
2. Anforderungen
3. Begriffe
4. Bezugsmaße

Tabelle 1. Bewertung von Stumpf- und Kehlnähten – zulässige Abweichungen, Ursachen für die Entstehung von Unregelmäßigkeiten und Abhilfemaßnahmen.

Tabelle 2. Messwerkzeuge und Lehren – Messbereiche und Ablesmöglichkeiten.

Voransicht des Regelwerkes